

## **PRELUCRAREA SFECLII DE ZAHAR**

Proiect pentru susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale  
Nivelul 4, Profilul: Resurse naturale și protecția mediului , Calificare: Tehnician în industria alimentara, Liceul Tehnologic Văleni, 2017 ;  
Absolvent SCARLAT GEORGETA ,  
ÎndrumătorProf. Ing. TUDOR DANIEL

Procesul tehnologic de prelucrare a sfeclei de zahar este un proces complex de extractie, format dintr-un asamblu de operatii fizice, chimice si fizico-chimice, care au ca scop asigurarea conditiilor tehnice optime pentru extragerea si cristalizarea, cu un randament cat mai ridicat si cu cheltuieli minime, a zaharului continut de sfecla de zahar.

### **1.Generalitati**

Procesul tehnologic decurge astfel: sfecla de zahar, care trebuie sa contine 16-18% zaharoza este spalata, curatata de impuritati si taiata in particule sub forma literei "V"denumite taietei de sfecla. Apoi structura celulara a taieteilor de sfecla este distrusa printr-un tratament hidrodinamic, denumit "plasmoliza". Taieteii de sfecla plasmolizati sunt epuizati in zahar

Printron-un proces de difuzie care se realizeaza in contracurent in apa calda. In urma acestui proces se obtine borhotul destinat furajarii rumegatoarelor , in primul rand a vitelor ,si o zeama bruta denumita "zeama de difuzie" care contine circa 14% zaharoza. Zeama de difuzie este purificata cu lapte de var care precipita o parte din substantele straine zaharului pe care acesta le contine. O mare parte din oxidul de calciu introdus in zeama de difuzie cu laptele de var este apoi precipitat cu dioxid de carbon, formandu-se carbonatul de calciu. Aceasta absoarbe si adsoarbe substantele straine zaharului care au fost precipitate , namolul format eliminandu-se prin decantare si filtrare.

Zeama limpede se incalzeste la temperatura de 95...96s C si se trateaza din nou ci dioxid de carbon pentru decalcificare.

Zeama clara , decalcificata este apoi concentrata prin trecere succesiva printr-o instalatie de vaporizare care functioneaza pe principiul efectului multiplu. In statia de vaporizare , procesul tehnologic se desfasoara astfel: in primul vaporizator zeama clara este adusa la fierbere celelalte vaporizatoare functioneaza la presiuni din ce in ce mai scazute, iar ultimul vaporizator functioneaza sub vid.

Dupa concentrare prin vaporizare siropul rezultat este concentrat in continuare dupa ce , mai intai este transferat in aparatele de fierbere si cristalizare care functioneaza sub vid partial si este adus la temperatura de 80sC. Datorita concentrarii ulterioare sub vid , zaharoza din sirop ajunge la suprasaturatie , ceea ce determina initierea unei cristalizari spontane intretinuta prin introducerea continua a siropului concentrate pana la momentul in care cristalizarea atinge stadiul optim caracterizat prin dimensiunea dorita a cristalelor de zahar obtinute si prin incarcare maxima cu produs a aparatelor de fierbere si cristalizare. Se

formeaza astfel 'masa groasa' care este un amestec de cristale de zaharoza cu siropul 'mama' din care au fost cristalizate.

Zaharul este separat din masa groasa prin centrifugare. Cristalele de zahar sunt apoi supuse unei ultime operatii de purificare prin spalare in centrifuga cu apa fierbinte si cu vaporii. Aceasta operatie se numeste clesaj.

Siropul separat si recuperat dupa centrifugare se numeste 'sirop verde' sau 'sirop sarac' si este supus , ia inca doua operatii de fierbere si cristalizare , care permit recuperarea in intregime a zaharozei cristalizabile si formarea melasei.

Zaharul separate in a doua si a treia treapta de cristalizare este apoi rafinat. La rafinare se realizeaza indepartarea nezaharului existent in stratul de melasa aderent pe cristalele de zahar separate , dupa cea de a treia treapta de cristalizare. In acest scop , zaharul brut se dijolvea in apa , se obtine clera care se filtreaza si se decoloreaza. Clera astfel purificata este amestecata cu siropul concentrat si transformata in 'sirop standard' din care se cristalizeaza zaharul in prima treapta de cristalizare.

Bilantul global de masa al unei fabrici de zahar pentru o tonă de sfecla prelucrata care contine 17% zahar , poate fi sintetizat astfel:

- 140kg zahar cristal ;
- 60kg borhot epuizat uscat cu umiditate de circa 8%, in care se regaseste zahar reprezentand 0,3% din sfecla prelucrata;
- 40kg melasa cu concentratie de zahar de 50%
- 80kg namol de carbonatare, in care se regaseste zahar reprezentand 0,06% din sfecla prelucrata. Namolul de la carbonatare este utiliat ca amendament agricol pentru neutralizarea solurilor acide.


Bilantul zaharului corespunzator unei tone de sfecla prelucrata , care contine 17% zahar , este urmatorul :

- 140kg se obtine sub forma de zahar produs finit
  - 20kg se regasesc in melasa;
  - 3kg se regasesc in borhotul uscat;
- 0,6 kg se regasesc in namolul de carbonatare ;
- restul de 6,4 kg reprezinta pierderile tehnologice.

Melasa rezultata este o valoroasa materie prima pentru industria fermentativa si un valoros furaj pentru vite. In figura 9.4 se prezinta schematic posibilitatile de valorificare a melasei.

1 tona de melasa bruta

Fig. 9.4. Bilant general de verificare a melasei in industria fermentativa.



#### Fazele si operatiile procesului tehnologic de prelucrare a sfelei de zahar

Principalele faze care constituie procesul tehnologic sunt:

- receptia sfelei de la cultivatori;
- manipularea si depozitarea sfelei de zahar;
- pregatirea sfelei in vederea extractiei zaharului;
- extractia zaharului din sfeca de zahar, obtinerea zemii de difuzie si epuizarea borhotului in zahar;
- purificarea calco-carbonica a zemii de difuzie, obtinerea si decalcifierea zemii subtiri, epuizarea in zahar a namolului;
- concentrarea zemii subtiri si obtinerea zemii groase, obtinerea si dirijarea vaporilor secundari;
- fierberea, cristalizarea, centrifugarea si rafinarea zaharului;
- conditionarea, ambalarea si depozitarea zaharului cristal;
- controlul fizico-chimic pe fazele si operatiile procesului tehnologic, determinarea calitatii sfelei, a zaharului, borhotului si melasei.

La desfasurarea normala a procesului de prelucrare a sfelei, care are loc intr-o fabrica de zahar contribuie si alte faze si operatii, considerate ajutatoare, care asigura:

-obtinerea varului si a dioxidului de carbon necesare purificarii calco-carbonice a zemii de difuzie;

-uscarea sau brichetarea borhotului in vederea conservarii si mentinerii valorii nutritive;

-gospodarirea curtii fabricii, care asigura alimentarea fabricii cu sfecla de zahar, alimentarea cuptorului de var cu piatra de var, cocs si gaze naturale, evacuarea si depozitarea namolului de saturatie si a namolului de la decantoarele radiale;

-depozitarea si conservarea melasei, incarcarea melasei in mijloace de transport si livrarea sa;

-gospodarirea apelor, epurarea si recircularea apelor;

-producerea energiei termice si electrice in centrala termoelectrica proprie.

## **1. Receptia sfelei de zahar de la cultivatori**

Receptia sfelei de zahar de la cultivatori se face in baza prevederilor contractului de furnizare – livrare a sfelei.

**Manipularea si depozitarea sfelei de zahar.** In camp, dupa recoltarea semimecanizata, sfecla de zahar trebuie depozitata sub forma de gramezi. Principalele caracteristici ale gramezilor de sfecla de zahar sunt prezentate in tabelul 9.22.

*Tabelul 9.22*

Proprietati mecanice ale gramezilor de sfecla de zahar

Denumirea proprietatilor mecanice ale gramezilor de sfecla	Valoarea
1	2
Factorul de frecare interna a masei de radacini de sfecla	0,8
Unghiul de taluz natural al gramezilor de sfecla, grade:	37 - 39
-pentru sfecla curata, uniforma, cu masa radacinii de valoare mijlocie	34 - 46
-pentru sfecla de zahar impura	36 - 40
-valoarea care se ia in calcul la proiectare	
Unghiul de alunecare pe suprafete de otel, grade:	30 – 35
-pentru sfecla curata, uscata	42 - 45
-pentru sfecla impura sau inghetata	30
-pentru sfecla umeda	
Unghiul de alunecare pe suprafete de cauciuc, grade:	

-pe banda transportoare	15 - 20
-pe banda transportoare cu bare transversale	30 - 35
Unghiul de alunecare al taiteilor de sfecla de zahar, grade:	circa 47
-pe placa de otel	circa 20
-pe banda de cauciuc	
Unghiul de taluz al borhotului umed, grade:	60 - 65
Unghiul de taluz al borhotului presat, grade:	circa 45

In tabelul 9.23 este prezenta gradul de vatamare a sfelei la descarcarea din mijloacele de transport, in functie de tipul utilajului de descarcare

*Tabelul 9.23*

#### **Gradul de vatamare a sfelei in functie de modul de manipulare**

Modul de manipulare a sfelei de zahar	Masa medie a unei radacini g	Inaltimea critica de cadere m	Radacini puternic lovite %	Continut de sfaramaturi %
Cu incarcator frontal, prin cadere libera	0,500	1,75	8,5	0,75
Cu incarcator frontal, prin cadere pe plan inclinat	0,500	1,75	2,5	0,10
Cu pompe de sfecla	0,500	-	10,5	0,50
Cu dozator de sfecla in canalul hidraulic	0,450	-	2,1	0,10
Cu tractor cu lama prin cadere libera	0,400	2,50	16,5	2,15

In tabelul 9.25 se prezinta valorile inaltimii critice de cadere a sfelei la descarcarea mecanizata din mijloacele de transport.

#### **Inaltimea critica de cadere a sfelei la descarcarea din mijloace de transport**

Masa unei radacini de sfecla de zahar g	Inaltimea critica de cadere, in m, corespunzatoare modulului de elasticitate al sfelei, in MN/ $m^2$			
10	5	3	1,5	
2,10	4,00	6,50	13,00	
1,60	3,10	5,20	10,50	
1,20	2,15	3,90	7,95	

0,4	0,80	1,60	2,60	5,20
0,5	0,65	1,25	2,20	3,90
0,6	0,50	0,90	1,80	2,60
0,7	0,45	0,70	1,65	2,20
0,8	0,40	0,50	1,50	1,80
0,9	0,35	0,45	1,30	1,65
1,0	0,30	0,40	1,10	1,50

## 2. Pastrarea sfelei dupa recoltare

Sfeca decoletata si recoltata trebuie livrata imediat fabricilor de zahar. Deci, din masina de recoltat, sfeca este descarcata direct in autovehicule care o transporta la fabrica. Dar, in cazurile in care recoltarea se face inca semimecanizat, sfeca trebuie depozitata si pastrata in camp pana la livrarea la fabricile de zahar.

Pentru pastrare, chiar si pentru durete scurte de timp, de circa 2 – 4 zile, se dirijeaza sfeca matura, sanatoasa, apartinand unui singur soi, decoletata corect, fara impuritati vegetale, bine curatita de pamant si de impuritati minerale. Continutul total maxim de impuritati care se poate admite la depozitarea sfelei, chiar pe perioade scurte de timp, este de 3 %, din care maximum 1 % impuritati vegetale si 2 % impuritati minerale, in primul rand pamantul aderent la firisorii absorbanti din canalele zaharate longitudinale.

Terenurile pe care se depoziteaza sfeca trebuie sa fie bine batatorite, pentru a avea rezistenta la presiunea exercitata de masa de sfeca depozitata si pentru a evita infiltrarea apei de ploaie care poate impiedica preluarea sfelei in caz de ploaie. Terenurile de depozitare, platformele betonate , paltformele bazelor de receptie, peretii si platformele silozurile de zi ale fabricii de zahar trebuie stropite cu:

-lapte de var, cu masa specifica de 5 - 6° Bé. Cantitatea de lapte de var utilizata pentru stropirea acestor suprafete este de 50 l /100  $m^2$  ;

-substante biocide, care impiedica flora microbiana sa se dezvolte pe surafata sfelei, in special in zonele in care epiderma radacinii este taiata sau lovita. Gramezile de sfeca ventilate natural se aseaza pana la inaltimea de 2,5 – 3,0 m iar cele cu ventilatie mecanica pana la inaltimea de 6,5 – 8,0 m. Latimea gramezilor este de 16 m si mai mult. Cantitatea de sfeca de zahar cuprinsa intr-un  $m^3$  din gramada de sfeca este de pana la 650 kg.

Sfeca de zahar depozitata in gramezi se stropeste, pe toata lungimea sa, cu lapte de var

cu masa specifica de 5 - 6° Bé, in cantitate de 5 l/t de sfeca.suprafetele gramezilor trebuie sa fie bine nivelate, pentru a se evita pericolul acumularii de apa in caz de ploaie.

Datele experimentale obtinute de dr.P. Stătescu, in diferite zone de cultura a sfelei din Romania, confirmă ca sfeca recoltată și decoletată lasată în camp pierde, după 24 de ore, o cantitate de zahar care este prezentată în tabelul 9.26.

*Tabelul 9.26*

**Pierderile de zahar in timpul stationarii a sfelei decoletate si recolte**

<b>Numarul zilelor de stationare pe camp a sfelei decoletate si recolte, zile</b>	<b>Pierdere de zahar, Kg zahar / 100 kg sfecla</b>
1	0,45
2	0,62
3	0,90
4	1,15
6	1,33
10	2,35

Alte valori ale pierderilor de zahar la depozitarea sfelei de zahar sunt prezentate in tabelul 9.27.

*Tabelul 9.27*

**Pierderile de zahar la depozitarea sfelei de zahar**

<b>Sistemul de depozitare a sfelei de zahar</b>	<b>Pierdere de zahar, g / tona sfecla in 24 de ore</b>
Gramezi neacoperite	300
Gramezi acoperite cu un strat de paie de 15 – 20 cm	260
Gramezi acoperite cu folie de polietilena	200
Gramezi acoperite cu folie de polietilena si nisip	190

**9.10.2.3. Receptia sfelei de la cultivatori**

Intre producatorul de sfeclade zahar si fabrica de zahar trebuie sa se inchiei un contract de producere si livrare a sfelei de zahar, in care trebuie sa se mentioneze conditiile concrete in care fabrica poate platii sfecla livrata de producator. In acest sens, din valorile prezentate in tabelul 6 rezulta cantitatea de sfecla de zahar care trebuie prelucrata pentru a se obtine 1,0 t de zahar, crystal conform SR 11-95.

*Tabelul 9.28*

**Cantitatea de sfecla de zahar care trebuie prelucrata pentru a se obtine 1,0 tona de zahar cristal**

Continutul de zahar al taiteilor	%	14	15	16	17	18
Cantitatea de sfecla de zahar prelucrata pentru a se obtine 1,0 tona de zahar cristal	t	9,25	8,55	7,85	7,30	7,80

In present, in Romania, receptia si plata sfecliei de zahar la cultivatori se face in functie de masa neta livrata de producatorii de sfecla, avand ca support legal STAS 10603 – 86. Exista tendinte locale, la unele fabrici de zahar, de introducere a receptiei si platii sfecliei de zahar in functie de continutul biologic de zaharoza.

In vederea livrarii, la fabrica de zahar, producatorul de sfecla de zahar trebuie sa efectueze urmatoarele operatii preliminare:

- sortarea sfecliei dupa masa individuala a radacinilor;
- curatirea preliminara de pamant si impuritati minerale;
- incarcarea sfecliei sortate si curatite in mijloacele de transport;
- transportul sfecliei din camp la fabrica de zahar sau in bazele de receptie.

#### **9.10.2.4. Pregatirea sfecliei pentru industrializare**

Reprezinta prima faza a procesului propriu-zis de prelucrare a sfecliei de zahar si este importanta pentru ca asigura eliminarea impuritatilor minerale si organice din masa sfecliei, care pot produce fenomene microbiologice cu efect negativ asupra functionarii fabricii, si asigura conditii optime de desfasurare a fazelor si operatiilor ulterioare de prelucrare a sfecliei. Principalele operatii ale acestei faze care asigura pregatirea sfecliei in valoarea prelucrarii industriale sunt:

- descarcarea sfecliei din mijloacele de transport;
- depozitarea de scurta durata a sfecliei in silozurile de zi ale fabricii;
- transportul sfecliei si depozitarea de scurta durata in „canalele fabricii”;
- transportul sfecliei din silozurile de zi la peretele exterior al halei de fabricatie;
- indepartarea impuritatilor minerale;
- indepartarea impuritatilor organice;
- ridicarea sfecliei la masina de spalat;
- spalarea sfecliei;

- ridicarea radacinilor spalate la buncarul masinilor de taiat;
- dezinfecțarea sfelei spalte;
- taierea sfelei și obținerea taiteilor de sfecă;

In figura 9.5 este prezentata schema tehnologica de descarcare, separare de impuritati, transport hidraulic si spalare a sfelei.




Fig. 9.5. Schema tehnologica de descarcare, transport hidraulic, separarea de impuritati si spalare a sfelei

**Descarcarea sfelei din mijloacele de transport.** Dupa analiza, sfecă care indeplinește indicatorii de calitate din contractul incheiat intre fabrica si cultivatori este receptionata de fabrica, adica este acceptata

plată contravalorii sale. Sfecă receptionata este descarcata in silozurile fabricii, pe platfromele fabricii sau pe platformele bazelor de receptie. Pentru descarcare se utilizeaza doua procedee si anume:

-descarcarea mecanica, realizata prin bascularea mijloacelor de descarcă, ceea ce determina alunecarea radacinilor de sfecă și căderea sa. Aceasta operatie mai poarta denumirea si de „descarcare uscata”, pentru ca se realizeaza fara a utiliza forta pe care o creeaza un curent de apa;

-*descarcarea hidraulic*, realizata cu ajutorul unui curent de apa de o anumita presiune, care loveste sfecla, antrenand-o in cadere. Aceasta reprezinta „descarcarea umeda”, pentru ca utilizeaza forta creata de un curent de apa.

Descarcarea sfelei destinate prelucrarii imediate, in vederea extragerii zaharului, se poate realiza atat mecanic cat si hidraulic. Descarcarea umeda sau hidraulica a sfelei se efectueaza direct in canalul hidraulic destinat transportului sfelei pana la peretele halei de fabricatie.

**Descarcarea mecanica sau uscata a sfelei de zahar.** Descarcarea sfelei de zahar destinata depozitarii si pastrarii in curtea fabricii sau in bazele de receptie a sfelei trebuie efectuata numai prin procedee mecanice, care sunt procedeele uscate. Pentru descarcarea uscata a sfelei in curtea fabricii de zahar sunt utilizate trei procedee si anume:

-*bascularea cuvei mijlocului de transport* incarcat cu sfecla, utilizandu-se sistemul propriu de basculare frontală sau laterală. Acest sistem se utilizeaza in cayul descarcarii sfelei din mijloacele de transport auto ca, de exemplu, autocamioane si remorci prevazute cu sistem propriu de basculare;

-*inclinarea mijlocului de transport* incarcat cu sfecla cu ajutorul unor platforme basculante fixe sau mobile numite „basculatoare”, care sunt acionate hidraulic. Acest sistem se utilizeaza in cazul descarcarii sfelei din mijloacele de transport auto ca. De exemplu, autocamioanele si remorci, care nu sunt prevazute cu sistem propriu de basculare;

-*descarcarea cu podul „Portal”*, sistem de descarcare utilizat in prezent numai in unele fabrici de zahar si numai pentru descarcarea sfelei din mijloacele de transport de cale ferata. Sistemul nu se utilizeaza in bazele de receptie.

Descarcarea sfelei se face astfel:

-in curtea fabricii; pentru mijloacele de transport care nu sunt prevazite cu sistem de basculare se realizeaza atat cu platforme basculante fixe cat si mobile;

-in bazele de receptie; pentru mijloacele de transport care nu sunt prevazute cu sistem de basculare se realizeaza numai cu platforme basculante mobile, dotarea bazelor de receptie cu platforme fixe nefiind economica si rationala.

Pentru descarcarea uscata a sfelei, vehiculul incarcat cu sfecla basculeaza cuva sau este inclinat cu ajutorul platformelor basculante fixe. Sfecla cade pe o banda transportoare sau pe un sistem de benzi transportoare care o dirijeaza la un sistem mecanic de indepartare a pamantului aderent si a impuritatilor mecanice. Sfecla astfel curatita de pamant este transportata si depozitata in silozurile de zi ale fabricii. Pentru decarcarea uscata a sfelei in bazele de receptie sunt utilizate doua procedee si anume:

-*bascularea cuvei mijlocului de transport* incarcat cu sfecla, utilizandu-se sistemul propriu de basculare frontală sau laterală;

-inclinarea mijlocului de transport incprcat cu sfecla cu ajutorul unor platforme basculante mobile, care sunt autopropulsate, actionate hidraulic si prevazute cu sistem de curatire de pamant si cu benzi transportoare pentru aranjarea in stive de depozitare.

Sfecla descarcata pe cale uscata, prin basculare, prin inclinarea vehiculului sau cu podul „Portal” cade pe o banda transportoare si, cu ajutorul unui sistem de benzi transportoare, este dirijata la un sistem mecanic deindepartare a pamantului aderent si a impuritatilor mecanice si apoi este transportata si depozitata in silozurile de zi ale fabricii.

Platformele basculatoare mobile sunt prevazute cu sistem propriu de curatire de pamant.

**Descarcarea hidraulica sau umeda a sfelei de zahar.** Descarcarea sfelei destinate prelucrarii imediate, in vederea extragerii zaharului, se poate realiza atat mecanic cat si hidraulic. Descarcarea hidraulica sau umeda a sfelei se efectueaza direct in canalul hidraulic destinat transportului sfelei pana la peretele halei de fabricatie. Acest mod de descarcare a sfelei din mijloacele de transport consta in conducerea vehiculului incarcat cu sfecla sub un dispozitiv de constructie speciala al carui jet de apa sub presiune de 4 bar poate fi indepartat in orice punct al vehiculului.

**Depozitarea scurta durata a sfelei in silozurile de zi ale fabricii.** In silozurile de zi trebuie sa se depoziteze cantitatea de sfecla necesara asigurarii alimentarii ritmice si la capacitatea fabricii, timp de 2 – 3 zile. Sfecla depozitata in aceste silozuri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de calitate:

- sa fie proaspata recoltata, sanatoasa si turgescenta;
- sa nu contina impuritati minerale si vegetale si sa fie corect decoletata.

Silozurile de zi ale fabricii sunt constructii din beton de mare capacitate, sub forma celulara, cu pereti laterali fara acoperis si pardoseala sub forma de plan inclinat care poate asigura alunecarea sfelei de la margini spre centrul celulei. Prin centru, longitudinal, celula este strabatuta de un sanct acoperit cu gratare metalice, numit „canal hidraulic”, prin care circula apa si care, continuandu-se cu canalul hidraulic general al fabricii, serveste la transportul hidraulic al sfelei spre fabrica. Pentru ca sfecla sa poata patrunde in interiorul canalului hidraulic, gratarele metalice se indeparteaza pe masura ce se avanseaza in masa gramezii de sfecla depozitata.

In exploatarea silozurilor de zi ale fabricii trebuie sa se urmareasca:

- respectarea riguroasa a succesiunii umplerii si evacuarii sfelei din fiecare celula a silozului de zi al fabricii;
- evitarea cresterii nivelului si deversarii apei in celula in care se afla depozitata sfecla. Canalele hidraulice din fiecare celula a silozului de zi trebuie acoperite cu gratare si golite de apa inaintea introducerii sfelei pentru depozitare.

**Transportul sfelei pana la peretele exterior al halei de fabricatie.** Sfeca descarcata pe cale umeda si sfeca din silozurile de zi ale fabricii se transporta pana la peretele exterior al halei de fabricatie folosind un curent de apa care circula printr-un canal de forma speciala numit „canal hidraulic”. Acest mod de transport al sfelei este denumit „transport hidraulic”. Sfeca poate fi transportata cu apa, deoarece are masa specifica de 1,05 – 1,08, corespunzatoare apei care contine suspensii fine.

Apa utilizata pentru transportul hidraulic al sfelei are un circuit inchis si este sistematic purificata prin separarea prin decantare a impuritatilor grosiere antrenate din masa sfelei transportate. In decantoare, apa trebuie permanent alcalinizata si clorinata sau tratata cu substante biocide. Temperatura apei de transport hidraulic al sfelei trebuie sa fie de 15 – 20°C. Cantitatea de apa utilizata la transportul hidraulic este de 650 – 700 kg sfeca. Viteza de circulatie a apei in canalul hidraulic este de 0,6 – 0,7 m / s. Pe acest traseu sunt montate utilaje care permit indepartarea impuritatilor minerale si vegetale, precum si un dozator care asigura constanta debitului care alimenteaza sistemul de ridicare a sfelei la masinile de spalat. In tabelul 9.29. sunt prezentate date practice privind pierderile de zahar la transportul hidraulic si la spalarea sfelei de zahar, iar in tabelul 9.30. se prezinta cantitatea de apa absorbita de radacinile de sfeca de zahar la transportul hidraulic si la spalare.

*Tabelul 9.29*

**Pierderile de zahar la transportul hidraulic si la spalarea sfelei de zahar**

Gradul de vatamare a sfelei	Suprafata exterioara Vatamata, %	Pierderi de zahar in timpul transportului hidraulic si al spalarii sfelei, mg / 100 $\text{cm}^3$	Pierderi de zahar la radacinile cu masa de 300 g/bucata,	Pierderi de zahar la radacinile cu masa de 500 g/bucata,	Pierderi de zahar la radacinile cu masa de 700 g/bucata,
Sfeca putin vatamata	10	7,6	0,08	0,07	0,06
Sfeca mediu vatamata	30	14,8	0,15	0,13	0,11
Sfeca puternic vatamata	50	22,0	0,23	0,20	0,17

Tabelul 9.30

**Canitatea de apa absorbita de radacinile de sfecla de zahar la transportul hidraulic si la spalare**

<b>Starea radacinilor de sfecla de zahar</b>	<b>Masa unei radacini, g / bucată</b>	<b>Masa de apaabsorbita de sfecla, %</b>
Sfecla sanatoasa, neranita, decoletata	250	1,75
	350	1,45
	500	1,20
	750	1,05
	1000	0,92
Sfecla deshidratata	400	1,92
Sfecla cu suprafata vatamata in proportie de 60%	550	1,96
Sfecla mucegaita	525	2,46
Sfecla inghetata – dezghetata	450	1,88
Sfecla cu inceput de putrefactie	450	1,93

**Indepartarea impuritatilor din masa sfelei de zahar.** Impuritatile care sunt atrenate de radacinile de sfecla de zahar sunt urmatoarele:

-**impuritati organice**, adica: radacini de sfecla furajera cu masa mai mica de 0,1 kg, radacini lignificate, puternic deteriorate, bolnave, radacini de sfecla furajera, de sfecla de distilerie, de sfecla rosie, de sfecla salbatica, radacini nedecoletate, frunze verzi sau uscate de sfecla de zahar, radacini laterale si capetele altor plante radacinoase, alte frunze verzi sau uscate, curpeni, paie, tulpini; buruieni,bucati de lemn;

-**impuritati minerale** ca, de exemplu: pamant, nisip, pietre, bucati de caramida, zgura, metale vechi, sarma etc.

Pentru asigurarea eficientei functionarii fabricii de zahar se impune curatirea sfelei de impuritati in camp, incarcarea in mijloacele de transport si transportarea la fabrica a sfelei fara impuritati.

In figura 9.6 este reprezentata instalatia Maguin de separare a impuritatilor minerale si vegetale din sfecla de zahar.




Fig .9.6. Instalata Maguin de separare a impuritatilor minerale si vegetale din masa de sfecla de zahar:

1- sfecla de zahar; 2-impuritati vegetale; (buruieni, ierburi, coceni, frunze etc.); 3-radicele; 4-pietre; A-alimentare cu sfecla; B-tambur separator de pietre; C-compartimentul elicei; D-transportor elicoidal; E-separator de impuritati vegetale; F-selector balistic; G-circulator de apa; H-transportor de impuritati vegetale; I-transportor de radicele.

Ridicarea sfelei la masina de spalat. Datorita construirii canalului hidraulic cu o anumita panta, care trebuie sa asigure curgerea libera a amestecului de apa de transport si de sfecla; adancimea canalului hidraulic creste in functie de lungimea sa si numarul coturilor existente in intregul traseu de transport hidraulic al sfelei.

Se creeaza, astfel, o mare diferență între nivelul sfelei din canalul hidraulic, care este în exteriorul halei de fabricație, și masina de spalat sfecla, care este arimul utilaj principal din hala de fabricație și care, de obicei, este montată la cota  $\pm 7m$ .

Pentru introducerea sfelei în hala de fabricație se utilizează două sisteme specifice, care permit ridicarea sfelei din canalul hidraulic până la nivelul de alimentare a masinii de spalat. Aceste două sisteme sunt:

-roata elevatoare;

-pompa de sfecla.

**Spalarea sfelei.** Este operația care urmărește și asigură:

-*independarea impuritatilor aderente pe suprafața sfelei* ca, de exemplu: pamant, nisip, argila;

- *independarea impuritatilor aderente în masa de sfeclă* și transportate de apă odată cu sfecla, impurități care nu au fost eliminate în fazele anterioare, la separatoarele de pietre și

de impuritati vegetale. Acestea sunt: noroi, nisip, pietre de mici dimensiuni, paie, frunze, radacinile altor plante, resturi de coceni, sarma etc.

Cantitatea de apa utilizata la spalarea sfelei este de 40 kg / 100 kg sfeca.

Amplasarea masinii de spalat sfeca se face astfel:

-in hala de fabricatie, la extremitatea care este in vecinatatea punctului terminal al canalului hidraulic;

-intr-o incapere alaturata, separata printr-un perete de sticla de hala de fabricatie, pentru a se urmari in permanenta functionarea masinii;

-intr-o cladire separata, amplasata la distanta de hala de fabricatie si care este legata de acesta printr-o pasarela care este montat transportorul de sfeca.

Sfeca spalata este clatita, in scopul dezinfecției epidermei radacini, cu:

-apa clorinata, care contine circa 20 mg clor la 1l apa;

-sau biocid cu activitate la rece, in doza de 2 – 6 ppm.

In figura 9.7 se prezinta instalatia Maguin de spalare a sfeclei de zahar, cu alimentare uscata sau hidraulica a sfeclei.




Fig. 9.7. Instalatia Maguin pentru spalarea sfeclei dezahar cu alimentarea uscata sau hidraulica a sfeclei:

1 – transportor de sfeca spre spalare; 2 – sfeca nespalata (sfeca, pamant, pietre mici, ierburi etc.); 3 – tambur de spalare; 4 – separator hidraulic de pietre si ierburi; 5 – separator

prin flotatie, cu elice, a radicelelor; 6 – spalator final; 7- transportor de sfeclă spalata; 8 – transportor de ierburi; 9 – filtrare apa curata; 10 – filtrare apa murdara; 11 – transportor de apa murdara spre bazin; A – separator de pietre; B – elice transportoare; C – separator de ierburi; D – separator dinamic.

Principalele performante ale liniei Maguin de spalare a sfelei de zahar cu alimentare uscata sunt:

-reziduul final: 0,2 %, fata de 20 % continut initial de impuritati;

-pierderi de zahar:  $\leq 0,1 \%$ ;

-puterea consumata:  $\leq 1,4 \text{ kW} / \text{t sfecla / h}$ ;

-volumul de apa circulat:  $\leq 0,75 \text{ l / kg sfecla}$ .

In fig. 9.8 este reprezentat spalatorul final de sfecla de zahar produs de firma Maguin din Franta.




Fig.9.8. Spalatorul final de sfecla de zahar.

Principalele dimensiuni si performante ale aparatului sunt:

-debitul: 1 000 – 10 000 t sfecla /24 h;

-latimea mesei de spalare finala: 1 000 - 3 000 mm;

-lungimea mesei de spalare: 5 000 – 8 000 mm;

-numarul de role: 3 sau 5 bucati;

-presiunea apei de spalare: 15 bar.

**Incarcarea microbiologica a apelor de transport hidraulic si de spalare a sfelei de zahar.** In general, apele de foraj preluate de fabricile de zahar din propriile puturi de mare adancime au o incarcatura microbiologica redisa si neglijabila, care se poate incadra in limitele curpinse intre 1 si 10 celule de microorganisme / 1 ml. Apele de suprafata preluate de fabricile de zahar din rauri riverane, in general, au o incarcatura microbiologica mai ridicata si anume de  $1 \cdot 10^3$  -  $1 \cdot 10^4$  germenii / 1 ml.

Numarul bacteriilor din apele de transport hidraulic si de spalare a sfelei este:

- $12 \cdot 10^7$  si  $45 \cdot 10^7$  bacterii mezofile / 1 ml;

-  $2 \cdot 10^4$  si  $9 \cdot 10^4$  bacterii termofile / 1 ml.

Clatirea si dezinfecțarea cu clor sau cu produse biocide a sfelei spalate determină reducerea incarcaturii microbiene la circa 10 % din valoarea initială.

Clorurarea pana la 5 mg  $\text{Cl}_2$  / 1 l apa sau tratarea cu biocid a apei de spalare a sfelei contribuie la realizarea unei dezinfecții avansate.

**Transportul si ridicarea sfelei spalate la buncarul masinilor de spalat.** Sfela spalata este transportata si ridicata la buncarul masinilor de taiat. Pentru realizarea acestei operatiuni, in functie de distanta la care este amplasata masina de spalat sfela, se utilizeaza in mod frecvent:

-elevatorul de sfela, atunci cand masina de spalat sfela este montata in hala de fabricatie sau intr-o hala vecina;

-un sistem de benzi transportoare inclinate, atunci cand masina de spalat este montata intr-o hala amplasata la distanta. In niciun caz nu este rational sase utilizeze transportoare metalice tip „grebla”, deoarece acestea ranesc sfela, distrug epiderma radacinii si chiar pot rupe radacina in bucati.

**Dezinfectarea sfelei spalate.** Sfela spalata trebuie dezinfecțata cu biocizi, substante care au rol in mentinerea starii microbiologice normale pana la difuzie.

S-a constatat ca, daca dupa spalare, sfela este pulverizata cu un strat foarte fin de biocid special, cu actiune la rece, se previn infectiile microbiene in buncarul de deasupra masinii de taiat si infectiile microbiene care se pot produce la fibra vegetala sau la pulpa de sfela retinuta de cutitele masinii de taiat.

#### **9. 10. 2. 5. Deteriorarea radacinilor de sfela de zahar in timpul operatiilor preliminare**

In timpul incarcarii – descarcarii, al transportului si al operatiilor preliminare procesul tehnologic propriu – zis, sfela de zahar este ranita. Se rup radacinile subtiri, se rup coditele si se formeaza „sparturile de sfela”. In acelasi timp, suprafata exterioara a radacinii sfelei se deterioreaza. De aceea. In timpul transportului hidraulic si al spalarii sfelei se produc

pierderi de zahar si de masa. Pulpa sparta, coditele si bucatile marunte de sfecla sunt transportate cu apa separata de la transportul hidraulic si de la masinile de spalat sfecla. Coditele si bucatile rupte din masa radacinilor de sfecla au un continut de impuritati de circa 40 – 60 % si, deoarece contin suc celular cu puritatea de 65- 70 %, nu pot fi prelucrate mai departe impreuna cu masa sfelei. Dupa indepartarea totala a impuritatilor, masacoditelor si a bucatilor rupte din radacina propriu-zisa a sfelei reprezinta 1 – 2 kg / 100 kg sfecla, contine 9 – 12 % zaharoza si are suc celular cu puritatea de 82 – 84 %.

#### **9. 10. 2. 6. Pierderile de zahar in timpul operatiilor preliminare procesului tehnologic**

Im timpul operatiilor hidraulice si anume descarcarea hidraulica, transportul hidraulic si spalarea sfelei se produc *pierderi de masa si de zahar*, cu atat mai mult cu cat radacinile sunt taiate, rupte sau cu rani. Pierderile de zahar din sfecla de zahar in timpul descarcarii hidraulice, transportului hidraulic si spalarii au urmatoarele valori:

- dupa Claassen*: 0,1 – 0,3 kg / 100 kg sfecla;
- dupa Afanasenko*: 0,15 kg / 100 kg sfecla;
- dupa Nowakowscki*: 0,1 kg / 100 kg sfecla;
- dupa Godwod*: 0,27 kg / 100 kg sfecla;
- dupa Institutul de Cercetari al Zaharului din Varsovia*, Polonia: 0,185 kg / 100 kg sfecla;
- dupa experienta Fabricii de zahar din Giurgiu si a Fabricii de zahar din Targu Mures*, Romania: 0,2 kg / 100 kg sfecla;
- dupa rezultatele Institutului de Chimie Alimentara*, Bucuresti: 0,2 – 0,4 kg / 100 kg sfecla.

La transportul hidraulic si la spalarea sfelei cu inceput de putrefactie, sau dezghetata dupa inghet, pierderile de zahar sunt mai mari si anume: 0,30 – 0,60 kg / 100 kg sfecla.

In general pierderile de zahar de la recoltare pana la prelucrare se pot delimita astfel:

- pierderi de zahar in timpul transportului, incarcarii si descarcarii*: 0,35 kg / 100 kg sfecla
- pierderi de zahar in perioada de depozitare si pastrare a sfelei* timp de 20 – 22 zile, in conditii normale de clima: ;
- pierderi de zahar din cauza separarii coditelor*: 0,1 kg / 100 kg sfecla ;
- pierderi dezahar in apele de transport hidraulic – spalare*: 0,20 kg / 100 kg sfecla;

TOTAL PIERDERI DE ZAHAR: 1,85 kg / 100 kg sfecla.

## **9. 10. 2. 7. Diferenta dintre continutul de zahar al sfelei si al taiteilor**

In practica fabricilor de zahar se constata, in permanenta, o diferenta intre continutul de zahar al sfelei receptionate si al taiteilor de pe banda transportoare care alimenteaza difuzia. Trei cauze principale determina diferenta si anume:

- pierderea de zahar si de masa la descarcarea hidraulica, transportul hidraulic si spalarea sfelei;

- imbibarea sfelei cu apa;

- impuritatile minerale si vegetale ramase in masa sfelei dupa spalare.

In timpul descarcarii hidraulice, transportului hidraulic si spalarii, *sfecla sufera doua fenomene* si anume:

- *se imhiba cu apa de transport hidraulic – spalare*. Cantitatea de apa de imbibare este mai mare in timpul perioadelor secetoase decat in timpul perioadelor umede;

- *suprafata exterioara a radacinii sfelei se umezeste* si, oricat de bine ar fi apoi sfecla scuturata, suprafata saramane umeda.

Cantitatea totala de apa cu care se imibia sfecla sau se umezeste suprafata sa exterioara are valoarea de 1,0 – 2,0 kg / 100 kg sfecla.

Curatirea sfelei de pamant si impuritati vegetale nu este niciodata completa. Chiar daca utilajele care au rol in curatirea sfelei functioneaza bine, in sfecla raman 0,2 – 0,5 kg impuritati minerale si vegetale / 100 kg sfecla.

Impuritatile minerale sunt reprezentate de pamant si nisip ramase in special in firisorii absorbanti din santurile zaharate, iar impuritatile vegetale sunt, in special, frunze mici care nu au fost indepartate la decoletare.

Din cauza pierderilor de zahar in apa de transport – spalare, a imbibarii radacinilor cu apa si a indepartarii incomplete a impuritatilor, taiteii au in conditii normale continutul de zahar mai mic decat al sfelei la receptie, cu 0,4 – 0,5 kg zahar / 100 kg sfecla.

In conditii anormale, aceasta diferența ar putea fi si mai mare. Astfel, la sfecla dezghetata dupa inghet, la sfecla putrezita datorita pastrarii cu impuritati, in special vegetale, la sfecla puternic deshidratata, la sfecla lasata mai multe zile in pamant dupa decoletare etc., diferența dintre continutul de zahar al taiteilor de pe banda transportoare la difuzie si continutul de zahar al sfelei la receptie poate fi de 0,8 – 1,2 kg zahar / 100 kg sfecla.


In concluzie, datorita pierderilor de zahar, imbibarii sfelei cu apa si neindependarii complete a impuritatilor minerale si vegetale, intre sfecla de zahar proaspata recoltata si taiteii de sfecla de pe band transportoare la difuzie pot aparea diferente de ordinul 2,25 –

2,35 kg zahar / 100 kg sfecla, maxime de pana la a 2,65 – 3,05 kg zahar / 100 kg sfecla si chiar mai mult.

### 9. 10. 2. 8. Taierea sfelei si obtinerea taiteilor de sfecla

Pentru ca extragerea zaharului din sfecla de zahar sa se faca cat mai rapid si mai complet, sfecla se taie in taitei, operatia realizandu-se cu masini speciale de taiat dotate cu cutite adecate.

In fig. 9.9 este reprezentata masina Maguin de taiat sfecla.



Principalele caracteristici constructive si functionale ale timpurilor de masini de taiat sfecla, produse de firma Maguin, sunt redate in tabelul 9.31.

*Tabelul 9.31*

#### Principalele caracteristici ale masinilor Maguin de taiat sfecla de zahar

Tipul masinii <b>Maguin de taiat sfecla de zahar</b>	Capacitatea de taiere tone sfecla / 24 h	Numarul fronturilor de taiere	Inaltimea mm	Dimensiunile vederii in plan mm
C.R.T.1 600.600.48	Pana la 5000	48	2 035	3 415 · 2 625
C.R.T.2 600.600.60	Pana la 8000	60	2 435	3 870 · 2 860
C.R.T.1 600.600.32	Pana la 3000	32	2 035	3 415 · 2 625
C.R.T.2 600.600.40	Pana la 4000	40	2 435	3 870 · 2 860
C.R.T.2 600.600.40	Pana la 4000	40	2 435	3 870 · 2 755

### 9.10.3. Cantarirea taiteilor de sfecla de zahar

Inaintea introducerii in instalatia de extractie, taiteii de sfecla sunt cantariti cu ajutorul unui cantar automat montat sub banda care transporta taiteii de la masina de taiat. Cantarul

automat pentru taitei trebuie verificat foarte des, pentru a se evita inregistrarile eronate in gestiunea fabricii. Cantarele automate timp banda se verifica prin controlul lor la mersul in gol, prin cantarirea unei anumite cantitati de taitei de sfecla de zahar sau a unor greutati de masa cunoscuta. Limitele erorilor la indicatiile cantarului tip banda trebuie sa corespunda normelor metrologice.

#### **9.10.4. Extractia zaharului**

*Extractia zaharului din sfecla de zahar taiata sub forma de taitei se realizeaza in difuzie contracurent, mediul de extractie fiind apa calda, acidulata la pH de 5,8 – 6,2.*

Difuzia este un fenomen fizic prin care moleculele substantelor dizolvate trec libere in acea parte a solutie in care concentratia lor este mai scazuta, pana ce in intreaga solutie repartizarea lor devine uniforma.

In sfecla de zahar, zaharil se afla dizolvat in sucul celular din *vacuola* aflată in mijlocul celulelor tesutului radacinii. Trecerea moleculelor de zahar prin membrana celulelor in mediul inconjurator este, in mod normal, impiedicata de *masa protoplasmatica* marginita de o *pelicula ectoplasmatica* semipermeabila ce inconjoara vacuola. La o temperatura mai mare de 70°C, pelicula extoplasmatica este distrusa, protoplasma este coagulata si distrusa, sucul cellular ia locul protoplasmei si, ajungand in contact cu membrana permeabila a celulei, trece in mediul inconjurator printr-un proces clasic de difuzie. Denaturarea protoplasmei celulei la temperatura ridicata se numeste *plasmoliza* si joaca un rol important in procesul de extractie a zaharului din sfecla.

*Extractia zaharului din sfecla este, deci, operatia care asigura conditiile optime de desfasurare a celorlalte operatii din procesul tehnologic de prelucrare a sfelei, deoarece:*

-de cantitatea de zahar extraisa prin difuzie din taiteii de sfecla depinde randamentul de zahar cristal al fabricii;

-de puritatea zemii de difuzie obtinute depinde modul de desfasurare a procesului tehnologic in fazele ulterioare si anume: la purificarea calco – carbonica; la concentrarea zemii subtiri prin vaporizare; la fierbere si cristalizare; la centrifugare; la epuizarea melasei prin tratare si cristalizare suplimentara prin racire;

-de modul in care se desfasoara intregul proces tehnologic depind pierderile de zahar si calitatea zaharului cristal obtinut.

*Extractia zaharului din sfecla este un proces complex de transfer de masa care trebuie analizat din urmatoarele puncte de vedere:*

- compositia chimica a sfelei de zahar si a zemii de difuzie, procesele de denaturare a unor grupe de nezahar, a extractibilitatii si a gradului de difuzie a nezaharului din taiteii de sfecla in zeama de difuzie;

- cinetica procesului de transfer de masa, viteza extractiei zaharului prin difuzie si conditiile practice in care se obtine zeama de difuzie;

- analiza factorilor care influenteaza extractia zaharului si epuizarea borhotului;
- influenta calitatii tesutului sfelei de zahar asupra coeficientului de difuzie a zaharului si a principalelor grupe de nezahar;
- influenta calitatii apei de difuzie asupra procesului de extractie a zaharului si a nezaharului;
- influenta microorganismelor asupra procesului de extractie a zaharului prin difuzie, prevenirea si combaterea activitatii microbiologice la extractie;
- principiul constructiv si functional al instalatiilor de extractie prin difuzie folosite in industrie;
- consumul de energie termica si posibilitatile de diminuare a acestuia.

#### 9.10.4.1. Principiile teoretice ale procesului de extractie prin difuzie a zaharului din taiteii de sfecla

Extractia zaharului din taiteii de sfecla este un proces complex, care se realizeaza concomitent cu extractia nezaharului si care este definit de viteza de extractie, ale carei ecuatii sunt:

a) pentru extractia zaharului:

$$n = - \frac{dZ}{A \cdot dt} = - \frac{1}{s} \cdot \frac{dg}{dt}, \quad (9.21 \text{ a})$$

b) pentru extractia nezaharului:

$$n' = - \frac{dNz}{A \cdot dt} = - \frac{1}{s} \cdot \frac{dg'}{dt} \quad (9.21 \text{ b})$$

in care: n si n' sunt fluxurile de zahar si de nezahar; Z si Nz - cantitatile de zahar si nezahar din sfecla prelucrata in intervalul timpului de extractie, t, in kg; A - suprafata de contact solid-lichid, adica suprafata de contact taitei de sfecla: apa de extractie, in m ; s - suprafata de contact pe unitatea de masa de sfecla, in m / kg; f - timpul de extractie, in minute; g si d - concentratia zaharului si a nezaharului din sfecla, in kg/100 kg sfecla.

Viteza de extractie a zaharului din sfecla se exprima in raport cu procesul de migrare, spre si in mediul de extractie a zaharului din sfecla, considerat factor determinant.

Din punct de vedere matematic, procesul de difuzie este descris de legea lui Fick, a carei ecuație este:

$$dq_c/dr = D \cdot A \cdot (dc/ds)$$

sau (9.22)

$$q_c = D \cdot A \cdot (c_t - c_s) \cdot t,$$

în care:  $dq_c / dt$  este viteza de difuzie a zaharului din taiteii de sfeclă în apă de extractie;  $q_c$  - cantitatea de zahar difuzat în unitatea de timp;  $D$  - coeficientul de difuzie a zaharului din tesutul taiteilor de sfeclă în apă de extractie;  $A$  - suprafața de contact solid-lichid, adică suprafața de contact taitei de sfeclă: apă de extractie, în  $m^2$ ;  $c_k$  - continutul de zahar din taiteii de sfeclă, în %;  $c_s$  - continutul de zahar din lichidul care înconjoara taiteii de sfeclă în timpul procesului de extractie a zaharului prin difuzie în apă, în %;  $s$  - drumul minim de difuzie a zaharului, care se consideră  $1/4$  din grosimea taiteilor;  $f$  - timpul de extractie, în minute. Einstein a demonstrat că:

$$D = (K \cdot T) \cdot h$$

unde:  $K$  este coeficientul care depinde de natura solventului în care se realizează extractia;  $T$  - temperatura absolută la care se realizează extractia, în  $^{\circ}K$ ;  $h$  - vascozitatea dinamica a solventului la temperatura  $T$ , în cP.

Experimental s-au stabilit următoarele:

-coeficientul de difuzie a zaharului din tesutul taiteilor proveniti din sfeclă necoaptă este mai redus comparativ cu sfeclă coaptă;

-coeficientul de difuzie a zaharului din tesutul taiteilor proveniti din sfeclă dezghetată după inghet este mare comparativ cu sfeclă sanatoasă; .

- coeficientul de difuzie a apei în tesutul sfelei este de  $0,35 \cdot 10^{-9}$   $m^2/s$ .

Schliephake a stabilit valorile coeficientilor de difuzie a zaharozei din tesutul taiteilor de sfeclă în solutii apoase cu concentratii ridicate de zaharoza si pentru diferite valori ale temperaturii. Valorile coeficientilor sunt date in tabelul 9.3.

*Tabelul 9.3*

**Coeficientii de difuzie a zaharozei in solutii apoase de zaharoza la diferite valori ale temperaturii**

Temperatura, °C	Coeficientul de difuzie a zaharozei zaharozei D, in $10^6 \text{ m}^2/\text{s}$ in solutii cu concentratii de zaharoza de, %						
	10	20	30	40	50	60	65
20	3,73	3,18	2,63	2,08	1,53	0,98	0,71
30	4,92	4,28	3,58	2,88	2,18	1,48	1,23
40	6,53	5,64	4,69	3,77	2,85	1,93	1,47
50	8,11	7,01	5,91	4,81	3,71	3,61	2,06
60	10,50	9,13	7,76	6,39	5,02	3,65	2,96
70	13,91	12,05	10,19	8,35	6,47	4,62	3,68

#### **9.10.4.2. Etapele practice ale procesului de extractie prin difuzie a zaharozei din taiteii de sfecla**

Inaintea procesului efectiv de extractie, taiteii de sfecla de zahar trebuie incalziti rapid, pentru a se produce plasmoliza, adica denaturarea protoplasmei celulelor tesuturilor. Dupa aceasta operatie urmeaza extractia propriu-zisa, care dureaza in mod normal 60 - 90 min si se desfasoara la temperatura determinata de calitatea sfelei prelucrate.

Procesul de extractie a zaharozei din sfecla se realizeaza in doua etape si anume:

- etapa I, care consta in migrarea zaharozei din tesutul sfelei catre interfata solid-lichid;
- etapa a II-a, care consta in transferul de masa de la interfata solid-lichid catre masa fazei lichide.

Aceasta a doua etapa este determinata de natura curgerii lichidului care indeplineste functia de solvent de extractie si de diferența de concentratie dintre sucul celular si concentratia solventului de extractie. De aceea, principiul constructiv si de functionare al extractoarelor utilizeate in industria zaharului asigura mentinerea unei diferente de concentratie solid-lichid si innoirea repetata a lichidului de extractie la interfata tie contact a taiteilor de sfecla cu apa in care se realizeaza extractia

In concluzie, extractia zaharului din taiteii de sfecla se realizeaza printr-un complex de procese fizico-chimice format din plasmoliza, difuzie, osmoza si dializa, in procesul de extractie a zaharului din taiteii de sfecla se urmareste:

- epuizarea in zahar a taiteilor de sfecla;

- obtinerea zemii de difuzie cu puritatea cat mai mare comparativ cu puritatea sucului celular.

Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare urmatoarele conditii:

- sfecla din care provin taiteii sa fie de calitate tehnologica superioara, sa aiba un continut ridicat de zaharoza si suc celular cu puritate cat mai mare,
- taiteii sa fie caracterizati de indicatori de calitate corespunzatori tipului de instalatie de extractie utilizat, sa asigure o suprafata cat mai mare de contact cu apa de extractie si o grosime suficient de mare, care sa le asigure rezistenta la eforturile mecanice, la care sunt supusi in mod normal in timpul extractiei;
- sa se asigure temperatura necesara plasmolizei si extractiei, precum si circulatia in contracurent, continua si normala, a taiteilor si apei de extractie;
- sa se previna dezvoltarea proceselor microbiologice.

Schema tehnologica-cadru de taiere a sfelei, de extractie a zaharului si de epuizare a taiteilor de sfecla este prezentata in fig. 9.10.




Fig. 9.10. Schema tehnologica – cadru de taiere a sfelei, de extractie a zaharului si de epuizare a taiteilor de sfecla.

#### 9.10.4.3. Zeama de difuzie

Zeama de difuzie este o solutie apoasa si impura de zahar, opalescenta, care spumeaza usor, are gust specific de produs vegetal fierb si este inchisa la culoare. Zeama de difuzie este un mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor, in tabelul 9.33 sunt prezentate microorganismele care se

pot dezvolta in fabricile de zahar, in primul rand la difuzie, si produsele secundare formate.

*Tabelul 9.33*

**Microorganismele care se pot dezvolta in fabricile de zahar si produsele secundare**

**formate**

Denumirea microorganismelor	Produsele secundare formate
Leuconostoc messenteroides	Dextran, levan, manita, acid (-) lactic, acid acetic, alcool etilic, dioxid de carbon
Aerobacter aerogenes	Acetil metil carbinol
Flavobacterium	Pigmenti galbeni
Micrococcus	Acizi organici, acid galacturonic
Streptococcus	Acid lactic
Lactobacillus	Acid lactic, acid acetic, acid propionic, alcool etilic, dioxid de carbon
Bacillus stearothermophilus	Acizi organici, amoniac, acizi zaharo-humici
Bacillus subtilis	Acizi organici, acid galacturonic, aminoacizi, amoniac, peptide inferioare
Pseudomonas	Acid ceto-gluconic
Rhyzopus niqricans	Acid fumarie, acid oxalic
Aspergillus niger	Acid citric, acizi organici
Saccharomyces cerevisiae	Alcool etilic

Pierderile de zahar datorita activitatii microorganismelor la difuzie sunt date in tabelul 9.34.

*Tabelul 9.34*

#### **Pierderile de zahar datorita activitatii microorganismelor**

Denumirea microorganismelor	Temperatura optima de dezvoltare, °C	Pierderi de zahar la $10^9$ celule, mg / h
Leuconostoc messenteroides	35	2-5
Aerobacter aerogenes	35	0,1 -0,4
Flavobacterium	35	0,4
Micrococcus	35	0,3
Sreptococcus	35	0,1
Saccharomyces	35	1500 - 3000
Lactobacillus	35	3
Bacillus stearothermophilus	55	10 - 40
Bacillus subtilis	55	20-50

9.10.5. Principalele surse de infectii microbiene intr-o fabrica de zahar

Cele mai importante surse de infectii microbiologice dintr-o fabrica de zahar sunt:

- incarcarea microbiologica a sfeclei;
- apa de descarcare hidraulica - transport hidraulic - spalarea sfeclei;
- difuzorul propriu-zis;
- apa de presa recirculata in difuzor.

In afara acestora exista o multitudine de alte surse de infectii microbiene ca de exemplu: cutitele masinilor de taiat sfecla in care se acumuleaza fibra de sfecla, radacinile de sfecla cazute si lasate mult timp sub instalatiile de prelucrare, radacinile de sfecla care raman mult timp in diferite locuri inguste ale instalatiei, deversarile de zemuri si siropuri, canalele colectoare, peretii umezi ai aparatelor vacuum, ai rezervoarelor si ai halelor in care patrunde sau se produce praf de zahar, apa de la cada barometrica, siropurile diluate care adera pe suprafata interioara a rezervoarelor etc.

#### **9.10.5.1. Incarcarea microbiologica a sfeclei**

Incarcarea microbiologica a sfeclei influenteaza calitatea tehnologica a acesteia. Microorganismele pot proveni din pamantul aderent pe suprafata sfeclei si pot sa apara ca urmare a bolilor care au afectat sfecla in perioada de vegetatie, in timpul depozitarii sfeclei, chiar si pe perioade scurte, microorganismele existente se pot dezvolta sau pot aparea noi specii care ataca radacina sfeclei. Dintre microorganismele care au fost identificate pe sfecla de zahar in timpul depozitarii se pot mentiona Mucor hiemalis Wehm, Rhizopus nigricans Ehrenb, Botrytis cine rea Pers., Penicillium expansum Thjom., Aspergillus niger V. Tiegh, Aspergillus glaucus De Bary, Aspergillus ochraceus Wilh, Fusarium betaee Desm Sacc., Fusarium oxysporum Schl., Phoma betaee Frank., Alternaria tenuis Nees, Cladosporium herbarum Link.

#### **9.10.5.2. Apa de descarcare hidraulica - transport hidraulic - spalare a sfeclei**

Apa se recircula in circuit inchis si contine in permanenta zahar si microorganisme in stare activa. Numarul bacteriilor din apele de descarcare-transport hidraulic - spalare a sfeclei are urmatoarele valori:

- 120 - 450 milioane bacterii mezofile / ml;
- 20-90 mii bacterii termofile / ml.

#### **9.10.5.3. Difuzorul propriu-zis**

Uneori, in tot volumul sau in anumite zone ale difuzorului se creeaza conditii optime pentru dezvoltarea microorganismelor. Aceste microorganisme provin de pe taiteii de sfecla, din apa de presa recirculata si din apa proaspata. Taiteii de sfecla contin, in general, 105 - 10 celule de microorganisme / g, care provin din sfecla, din solul aderent, in special din firisorii absorbanti din santurile longitudinale, si din apa de spalare aderenta pe pielita sfeclei.

Printre aceste microorganisme exista:

- microorganisme mezofile, care se dezvolta in limitele de temperatura de 5 - 50° C, cu domeniul optim cuprins intre 25 si 40° C;

- microorganisme termofile, care se dezvolta in limitele de temperatura de 25-73°C, cu domeniul optim cuprins intre 50 si 55°C.

Difuzorul tip jgheab inclinat are, la ambele capete, cate o zona amenintata de infectare, unde temperatura este sub 60°C. Aceste doua zone sunt urmatoarele:

- langa fruntea extractorului, pe circa 10% din lungimea lui, unde temperatura este de 15-45°C, iar pentru incalzirea taiteilor pana la 73°C este nevoie de 10-15 min. Dupa incalzirea la temperaturi de peste 60°C, microorganismele mezofile pier, iar in zama raman formele lor rezistente la caldura si microorganismele termofile;

- in celalalt capat al difuzorului, microorganismele patrund cu apa de presa, care se recircula in difuzor.

#### **11.10.5.4. Apa de presa recirculata in difuzor**

Este responsabila de vehicularea unor microorganisme care actioneaza asupra zaharului si a altor componente ale sfelei. Dintre microorganismele recirculate cu apa de presa se pot aminti:

- *Bacillus subtilis*, care se dezvolta in limitele temperaturii de 20-25°C, in domeniul optim de 28-40°C. *Bacillus subtilis* necesita pentru dezvoltare mult oxigen si nu este distrus la predefecare sau la defecarea rece. Acest bacii este recunoscut pentru ca transforma azotatii in azotiti;

- *Bacillus stearothermophilus*, care se dezvolta la in limitele temperaturii de 37-70°C, in domeniul optim de 50-65°C. Este rezistent la temperaturi inalte. Produce acid lactic si in cantitati mai mici acid citric;

- *Lactobacillus*, care se dezvolta in limitele temperaturii de 28-62°C, la valoarea optima de 35°C. Produce acid lactic;

- *Leuconostoc mesenteroides*, care se dezvolta in limitele temperaturii de 11-43°C, in domeniul optim de 21-25°C. Produce acid lactic si capsule gelatinoase de dextran, care au rol de strat de protectie, care permite microorganismului sa se dezvolte chiar si in zemurile puternic alcaline si sa reziste la temperaturile cele mai ridicate din primul corp al statiei de evaporatie;

- *Aerobacter aerogenes*, care nu provoaca pierderi de zahar, dar determina degajarea unor inseminate cantitati de gaze ce provoaca spumarea;

- *Bacterium pediculatum*, care produce levulanul gelatinos foarte asemanator cu dextranul, dar care roteste spre stanga planul de vibrare al luminii polarizate.

#### **9.10.5.10. Principiile extractiei zaharului in difuzorul tip DDS**

Principiul general al extractiei zaharului din sfecla, valabil pentru toate extractoarele, este desfasurarea corecta a unor procese fizico - chimice de difuzie, osmoza si dializa a zaharului, care se produc dupa denaturarea termica a protoplasmei celulelor tesuturilor

taiteilor de sfecla. Principiul de baza al efectuarii extractiei este folosirea circulatiei in contracurent a taiteilor si a apei, respectand diferența dintre concentratia in zahar a taiteilor si de substanta uscata a apei de extractie pe intreaga lungime a difuzorului.

In procesul de difuzie se urmareste:

- epuizarea avansata a taiteilor in zahar, pana la valoarea polarizatiei borhotului presat de maximum 0,6 %;
- obtinerea zemii de difuzie cu puritatea cat mai ridicata, corespunzatoare efectului de purificare la difuzie de circa 25 %.

De aceea, se impune folosirea taiteilor de calitate corespunzatoare, deoarece rezultatul procesului de difuzie depinde de suprafata de contact a taiteilor cu apa de extractie si de modul de circulatie a apei prin masa de taitei.

Difuzorul DDS lucreaza cu taitei reci. De aceea, imediat dupa introducerea taiteilor in difuzor este necesara incalzirea lor rapida pentru a se produce denaturarea protoplasmei celulei, adica plasmoliza. Dupa plasmoliza, procesul propriu-zis de extractie trebuie sa dureze circa 70 min. in difuzorul DDS, taiteii de sfecla raman 90-100 min, dintre care circa 10 %, adica 9-10 min, se consuma pentru incalzirea lor de la temperatura de intrare la circa 50° C. in continuare incepe plasmoliza care dureaza alte circa 18-20 min.

Procesul propriu-zis de extractie incepe abia dupa ce taiteii de sfecla s-au incalzit la temperaturi depeste 70° C, ceea ce se realizeaza la o distanta de circa 1/4 din lungimea difuzorului, adica la 5 - 6 m de la intrarea taiteilor in difuzor, zona denumita fruntea difuzorului. Pentru a se mentine diferența dintre concentratiile taiteilor si apei de difuzie, din difuzor trebuie sa se extraga 110 - 115 kg zeama de difuzie /100 kg sfecla.

#### **9.10.5.11. Principali indicatori tehnici ai difuziei**

Pierderile de zahar in timpul extractiei se pot calcula cu expresia:

$$C_{\text{sf}} \quad P_{\text{sf}} = \frac{Z_{\text{sf}} \times C_{\text{sf}}}{100} \quad [\text{kg} / 100 \text{ kg sfecla}], \quad (9.24)$$

in care: ZBP este polarizatia borhotului presat, in %; - cantitatea de borhot presat, determinat din nomograma lui Muck, in kg /100 kg sfecla.

Cantitatea de zeama extrașa, sau sutirajul in greutate, se determina din expresia:

$$S = \frac{D - P_{\text{sf}}}{Z_{\text{sf}}} \cdot 100 \quad [\text{kg} / 100 \text{ kg sfecla}],$$

unde: D este continutul de zaharoza al taiteilor proaspeti de sfecla, in %; Ptd - pierderile totale de zahar la difuzie, in care sunt cuprinse pierderile cunoscute in borhotul presat si pierderile necunoscute, nedeterminabile sau pierderile microbiologice si enzimatice, in kg /100 kg sfecla.

Viteza de trecere a zemii prin extractor se calculeaza astfel:

$$V = \frac{S}{F \cdot (1 - L/100 \cdot d)} \text{ [m/s]}, \quad (9.25)$$

unde: S este sutirajui in unitati de volum, in m<sup>3</sup>/s; F - sectiunea transversala totala a extractorului, in m<sup>2</sup>; L - incarcarea specifica a difuzorului cu taitei de sfecla, in kg/100 l; d- masa specifica a taiteilor de sfecla.

#### 9.10.5.12. Prepararea apei pentru extractia zaharului

Tehnologia moderna presupune utilizarea 'apei unice' pentru difuzie, cu urmatoarele caracteristici:

- valoarea pH-ului masurat la 20° C = 5,2 - 5,5;
- temperatura la intrarea in difuzor = circa 72° C;
- continutul de CaSO<sub>4</sub> sub limita de solubilitate;
- provenienta „apei unice” = amestecul urmatoarelor componente:
- intreaga cantitate de apa rezultata de la presarea borhotului;
- condens;
- apa proaspata, rece, numai daca este necesar;
- lapte de var;
- acid sulfuric.

Rolul prezentei CaSO<sub>4</sub> in apa de extractie este de a intari textura taiteilor dupa extractie si de a permite, astfel, presarea lor pana la un continut de substanta uscata de circa 28 %. in fig. 9.11 se prezinta schema tehnologica de preparare a apei unice pentru difuzie.




Fig. 9.11. Schema tehnologica de preparare „a apei unice” pentru difuzie.

Pentru realizarea si dozarea apei unice la difuzie este necesara o instalatie de automatizare care permite:

- reglarea temperaturii si anume sonde de platina tip PT 100 cu compensator de temperatura, cu 3 - 4 fire;
- mentinerea nivelului, reglaj bazat pe regulator tip LT 1151 care functioneaza pe principiul membranei, cu semnal de 4 - 20 mA pe firul de alimentare cu curent continuu de 24 V;
- reglarea pH-ului, cu pH-metru cu electrod Ingold;
- dozarea si reglarea debitului componentelor care formeaza „apa unica' si anume apa de presa, apa proaspata, condensul, laptele de var, acidul sulfuric;
- reglarea debitului „ape unice'.

#### 9.10.5.13. Bilantul general de materiale la difuzie

Pentru a evalua corectitudinea functionarii instalatiei de extractie a zaharului din sfecla, prin difuzie, este oportun a se intocmi bilantul de materiale. in fig. 9.12 este prezentat grafic un astfel de bilant, considerandu-se urmatoarele conditii date:

- capacitatea nominala de prelucrare a instalatiei 6 150 t sfecla / 24 ore, cu:
- limita maxima de 7 906 t sfecla / 24 ore;
- valoarea medie de 6 990 t sfecla / 24 ore;
- continutul mediu de zahar din taiteii de sfecla prelucrati: 18,23 %;
- continutul mediu de substanta uscata a borhotului presat: 24,3 %;
- continutul mediu de substanta uscata a zemii de difuzie: 17,27° Brix;
- valoarea medie a puritatii zemii de difuzie: 90,3 %.




Fig. 9.12. Bilanțul de materiale la difuzie.

## 9.11. PURIFICAREA CALCO - CARBONICA A ZEMII DE DIFUZIE

In Romania se utilizeaza, in prezent, mai multe scheme de purificare, cele mai des intalnite fiind:

-schema cu recircularea namolului de la carbonatarea I la predefecare;

-schema Viklund - Door.

Schema tehnologica-cadru de purificare calco-carbonica a zemii de difuzie utilizata de fabricile de zahar din Romania este prezentata in fig. 9.13. Aceasta schema se aplica la fabricile de zahar cu modificarile specifice fiecarei fabrici in parte.




Fig. 9.13.. Schema tehnologică-cadru de purificare calco-carbonică a zemii de difuzie.

In tabelul 9.37 se prezinta valoarea principaliilor parametri tehnologici ai fiecarei etape a procesului de purificare. Acesti parametri sunt: durata, temperatura, alcalinitatea si valoarea pH-ului.

*Tabelul 9.37*

**Principalii parametri tehnologici ai etapelor procesului de purificare cu recircularea namolului de la carbonatarea I la predefecare**

Denumirea fazei sau operatiei tehnologice	Durata min	Temperatura °C	pH-ul la 20° C	Alcalinitatea g CaO/100 ml
Depulparea zemii de difuzie	1	2528	5,8-6,2	0,06
Predefecarea progresiva a zemii de difuzie	10-15	3538	10,8-11,2	Maximum 0,30
Defecarea la rece a zemii predefecate	5-90	3545	-	Maximum 0,60
Preincalzirea zemii defecate la rece	1	8788	-	-
Defecarea la cald	12-15	8687	-	Maximum 85 % din nezaharul zemii de difuzie raportat la sfecla
Carbonatare 1	10-15	8586	10,8-11,4	0,08-0,10
Zeama clara	-	85	10,8-11,4	0,08-0,10
Namol de la carbonatarea 1	-	85	10,8-11,4	0,08-0,10
Preincalzirea zemii clare 1	1	9799	10,8-11,0	0,08-0,10
Carbonatarea a II-a	5-7	9698	9,20-9,25	0,020-0,015
Zeama clara II	-	9395	9,20-9,25	0,020-0,015
Cuva filtrului cu vid	7-10	8277	10,8-11,4	15,00-17,00
Zeama de filtrele cu vid	-	7772	10,8-11,4	0,09-0,11
Zeama de la dedulcirea namolului pe filtrele cu vid	-	7772	10,4-11,0	0,04-0,06
Apa dulce, de la dedulcirea namolului pe filtrele cu vid	-	7072	9,8-10,2	0,020-0,025
Lapte de var	-	3035	-	-
Rezervor de zeama inaintea decalcifierii	5-7	8587	9,20-0,25	0,010-0,015
Solutie de inhibitori de	-	3540	-	-

formare si depunere a crustei				
Rezervor de zeama groasa inaintea filtrarii	10-15	8792	8,5-8,7	0,0010-9,9915
Filtrarea zemii groase	1-2	8587	8,3-8,6	0,0010-0,0015
Zeama groasa filtrata	-	- 8284	8,3-8,6	0,0109-0,015

Doza optima de var activ necesara la purificarea calco-carbonica a zemii de difuzie se poate calcula cu ecuatia urmatoare:

$$CaO = \frac{V_{CaO} \cdot S}{100} \quad [kg\ lapte\ de\ var/100\ kg\ sfecla] \quad (9.26)$$

in care: V<sub>CaO</sub> este doza optima de CaO pentru defecarea la cald, considerata la defecarea principala, doza care este, in general, stabilita experimental si exprimata in kg/100 kg sfecla; S- sutirajul exprimat in unitati de volum, in l/100 kg sfecla.


Predefecarea se realizeaza prin cresterea treptata a valorii pH-ului zemii si a alcalinitatii, ceea ce determina scaderea progresiva a potentialului electrocinetic al particulelor coloidale si precipitarea sedimentului coloidal, la care contribuie prezenta ionilor Ca<sup>2+</sup> si a cristalelor de CaCO<sub>3</sub> cu sarcina pozitiva.

### 9.11.1. Principalele reactii chimice care au loc la predefecarea


#### zemii de difuzie

Principalele reactii chimice care au loc la predefecarea zemii de difuzie sunt urmatoarele:




- neutralizarea acizilor liberi, in special a acizilor organici ai sfelei si a acizilor minerali din apa de extractie;



- schimbul de ioni dintre calciu si magneziu, in principal, care poate fi descris printr-o reactie chimica de tipul urmator:





La defecarea zemii predefecate au loc urmatoarele reactii chimice:



Substante reducatoare + Ca(OH)2 → Substante colorante + Acizi organici

La carbonatarea zemii defecate au loc urmatoarele reactii chimice:



Un rol important in asigurarea conditiilor de desfasurare a acestor reactii il are solubilitatea oxidului de calciu in apa si in solutiile impure de zahar in apa. Cu cat solubilitatea oxidului de calciu este mai avansata cu atat efectul procesului de purificare este mai mare. in tabelul 9.38 se prezinta solubilitatea oxidului de calciu in apa si in solutii de zaharoza in apa.

Tabelul 9.38

#### Solubilitatea oxidului de calciu in apa si in solutiile de zaharoza in apa

Concentratia in zaharoza, g/100 ml apa	Solubilitatea oxidului de calciu in solutiile de zaharoza in apa, solutiei in q CaO / 100 g solutie, la temperatura de: (° C)				
	0	20	40	60	80
0,0	0,136	0,127	0,110	0,089	0,072
1,5	0,253	0,176	0,133	0,119	-
3,0	0,477	0,281	0,201	0,146	-
6,0	1,173	0,661	0,311	0,213	0,131
12,0	2,083	1,970	0,937	0,423	0,205
18,0	4,141	3,554	1,943	1,169	0,357

#### 9.11.1. Scopul purificarii calco-carbonice a zemii de difuzie

Pentru a se obtine o cantitate cat mai mare de zahar cristal de calitate superioara din zeama de difuzie, este necesara purificarea sa si indepartarea nezaharului. Practic, insa, sistemele actuale de purificare a zemii de difuzie asigura indepartarea a maximum 45 % din nezaharul zemii de difuzie.

Pentru purificarea zemii de difuzie trebuie sa se utilizeze metode ieftine si substante care sa nu degradeze zaharul, sa nu provoace pierderi de zahar, iar nezaharul precipitat cu aceste substante se fie usor separabil din masa zemii si eliminat. in prezent, pentru purificarea zemii de difuzie se utilizeaza oxid de calciu si dioxid de carbon. De aceea, procesul tehnologic actual de purificare se numeste 'purificare calco-carbonica'. in procesul tehnologic de prelucrare a sfelei de zahar, scopul purificarii calco-carbonice a zemii de difuzie este bine determinat si stabilit. Cantitatea de nezahar eliminata la purificare influenteaza favorabil desfasurarea ulterioara a procesului tehnologic, in special operatiile care se realizeaza la temperatura ridicata, ca, de exemplu, concentrarea prin vaporizare, fierberea si cristalizarea, dar si randamentul si calitatea zaharului obtinut.

Purificarea zemii de difuzie se poate realiza și prin alte procedee, ca, de exemplu: schimbul ionic, ultrafiltrarea, excluderea ionilor, electrodializa și osmoza inversă. Dar, din motive de eficiență economică, purificarea zemii de difuzie cu ajutorul acestor procedee nu este încă utilizată la nivel industrial.

Prin definiție, purificarea zemii de difuzie este operația care are ca scop desfășurarea optimă a fazelor ulterioare ale procesului tehnologic. Fazele și operațiile care constituie procesul de purificare calco-carbonică și parametrii tehnologici la care se executa aceste operații sunt determinați de calitatea tehnologică a sfeclei și a zemii de difuzie prelucrate. În totdeauna, purificarea zemii de difuzie trebuie să aibă o influență pozitivă asupra economicitatii întregului proces de producție, influența concretizată prin:

- asigurarea stabilității termice a zemii la concentrarea prin vaporizare, stabilitatea concretizată prin evitarea scăderii pH-ului, evitarea colorării intense a zemii, evitarea hidrolizei zaharozei;
- evitarea spumării intense, ceea ce poate determina pierderi mari de zaharoză cu spuma care se produce;
- pierderi minime de zaharoză ca urmare a instabilității și descompunerii sale termice, în timpul concentrării prin vaporizare;
- valori minime pentru zaharul ramas în melasa;
- asigurarea obținerii zaharului de calitate corespunzătoare, care să-i asigure stabilitatea la pastrare prin depozitare;
- prestatibilitate la utilizarea ulterioară în industriile consumatoare de zahar crystal.

În fig. 9.14 se prezintă schematic influența purificării calco-carbonice asupra nezahărului zemii de difuzie.




Fig. 9.14. Acțiunea purificării calco-carbonice asupra nezahărului zemii de difuzie și circulația nezahărului în timpul purificării zemii de difuzie.

## **BIBLIOGRAFIE**

- 1.** *Manualul inginerului de industria alimentara*, Ed. Tehnica Bucuresti, 2002
- 2.** *Indrumar pentru industria alimentara*, Lexicon, Ed. Tehnica, 1987.
- 3.** *Dominica Culache, Vasile Platon, Tehnologia zaharului*, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1987;
- 4.** *Bratu Em. A., Operatii si utilaje in industria chimica*, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1970;
- 5.** *Luca Gh., Probleme de operatii si utilaje in industria alimentara*, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1978;
- 6.** *Racolta E., Tehnologii generale in industria alimentara - Aplicatii si calcule tehnologice*-  
Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2006